



Diamant Betonbautechnik AG Filigrane Arbeit

Bei einem handgefertigten Brunnen bestand das Problem, dass das Wasser über die Überlaufkanten trat, auf den untersten Ring aufschlug und somit das Kopfsteinpflaster um den Brunnen nass spritzte. Die Aufgabe für die Diamant Betonbautechnik AG bestand darin, den untersten Ring behutsam mittels Diamantseilsägetechnik bodenbündig abzutrennen und die einzelnen Segmente in den Fugen vertikal zu teilen, damit der Bodenring komplett an einem anderen Ort wiederverwendet werden kann. Nach sorgfältiger Arbeit wurde ein grösserer und breiterer Bodenring aufgeklebt.

Tel. 055 251 47 47
www.diamont-ag.ch

